

झंझारपुर विधान सभा अन्तर्गत प्रखंड- झंझारपुर

में बिजली संबंधी कार्य

क. नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता

i pk; r & dkdk	
1.	झौआ महादेव स्थान के उत्तर में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
2.	झौआ मल्लाह टोल के नजदीक नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
3.	झौआ नाशे यादव घर के नजदीक नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
4.	काको पूर्वारी टोल में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
5.	निर्भापुर गाँव में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
i pk; r & l ruxj	
1.	रामखेतारी गाँव में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
2.	रामखेतारी मंडल टोल में ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
3.	संतनगर गाँव में ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
4.	खैरा से उत्तर महादलित टोला ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
i pk; r & dkfB; k	
1.	गापलखा गाँव में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
i pk; r & j\$ ke i whl	
1.	मोहनपुर एवं किशनपुर गाँव में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
i pk; r & j\$ ke i whl	
1.	महिनाथपुर विश्वनाथ मिश्र घर के पास में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
i pk; r & ykguk if' pe	
1.	अल्पसंख्यक टोला तकिया एवं हटाढ़ रूपौली में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
i pk; r & u: vkj	
1.	बिचला टोल एवं सोनर टोला में दूर्गा नन्द राय के घर के पास नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
2.	कमला पश्चिम तटबंध के पास नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
3.	मुसहरी में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
4.	हैठी में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
5.	कुमरपोखर के पास नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
6.	कन्हौली टोल में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
7.	उत्तर टोल, कारजी में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
8.	पुरनदाहा गाँव में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
9.	उसराहा गाँव में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
10.	अल्पसंख्यक टोला में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
11.	साहु टोला में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
i pk; r & ykguk nf{k.k	
1.	खरक उत्तर टोल में (पट्टीटोल), मायाकांत मिश्र घर के पास नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
2.	खड़क उत्तर टोल में (पट्टीटोल), श्याम पासवान घर के पास नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
3.	सर्वसीमा में महाविर स्थान के पास नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
i pk; r & uxj i pk; r	
1.	कन्हौली मुसहरी में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
2.	कन्हौली, विस्कोमान के पास नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
3.	वार्ड सं० 1,2,5,6 के सीमा पर नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।

4.	कन्हौली, शेखटोली में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
5.	झंझारपुर में इस्लाम बस्ती के पास नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
ipk; r & fl ejk	
1.	मझौरा में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
ipk; r & l qkr	
1.	मछधी वृक्ष स्थान के पास नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
2.	कोरियापट्टी में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
3.	पुराना मलाह टोल पर नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
4.	गोधनपुर मुशहर टोली डीह के बगल में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
5.	सुखेत महादलित टोला में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
ipk; r & fi i jkfy; k	
1.	सिंदुरपुरा में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
2.	पिपरौलिया गाँव में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
3.	रतुपार पिपरौलिया महादलित टोल में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
ipk; r & i j l k	
1.	सोहपुर खान टोला में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
2.	सोहपुर महादलित टोल में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
ipk; r & uokuh	
1.	सोहपुर खान टोला में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
2.	सिरखड़िया मध्य टोल में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
3.	सिरखड़िया मुसहरी टोल में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
4.	सिरखड़िया ननियोटी में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
5.	सिरखड़िया पुरब टोला में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
6.	सिरखड़िया बिचला टोल में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
7.	नवानी के सिरखड़िया पश्चिम टोल में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
ipk; r & ykguk mlkj	
1.	लोहना उत्तर में श्री युगल झा घर के पास नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
2.	रूपौली महादलित टोल (पूर्वी एवं प0) में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
3.	रूपौली मल्लाह टोल में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
4.	रूपौली छीक टोल में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
5.	कथनामोहपुर महादलित टोल में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
6.	कथनामोहपुर ब्राह्मण टोल में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
ipk; r & pukj kxat	
1.	ताजपुर में नोनिया टोल में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
ipk; r & pukj kxat	
1.	जमपर महादलित टोल में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
2.	हैठी गाँव में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
ipk; r & enFk	
1.	मंडल टोला (गढ़ही गाछी) में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
2.	नवटोलिया में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
ipk; r & vjfm; k l xke	
1.	नोनिया टोला में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।
2.	महादलित टोला में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता।

ख. जले हुए ट्रांसफर्मर को बदलने की आवश्यकता

<u>ipk; r&l ruxj</u>	
1.	संतनगर में रामदेव प्रसाद, पिता— स्व० भोला प्रसाद घर के पास जला ट्रांसफर्मर बदलने की आवश्यकता ।
<u>ipk; r& pukj kxat</u>	
1.	नारायण महतो घर के पास जला ट्रांसफर्मर बदलने की आवश्यकता ।
<u>ipk; r& fi i jkfy; k</u>	
1.	रेवाड़ी में जला हुआ ट्रांसफर्मर बदलने की आवश्यकता ।

ग. नये पोल एवं तार लगाने की आवश्यकता है

i pk; r & dkdk	
1.	झौआ में महादेव स्थान के उत्तर में नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
2.	झौआ में मल्लाह टोल के नजदीक नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
3.	निर्भापुर में पुर्वारी टोल में नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
4.	खैरा दक्षिणवार टोल से कोरियानी एवं चमर टोली से यादव टोली में नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
i pk; r & l ruxj	
1.	संतनगर से रामखेतारी आर०ई०ओ० सड़क होते हुए 60 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
2.	संतनगर में नये 30 पोल एवं तार की आवश्यकता ।
3.	खैरा शिवोत्तर के सदाय (महादलित) नये 30 पोल एवं तार की आवश्यकता ।
i pk; r & cyuh egfk	
1.	ओझौल में राम चन्द्र झा घर के पास नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
2.	ओझौल में ढोलक मु० घर के पास नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
i pk; r & dkfB; k	
1.	गोपलखा में 11000 वोल्ट की नये तार की आवश्यकता ।
i pk; r & j\$ ke i wh	
1.	मोहनपुर एवं किशनपुर में नये पोल एवं तीन पफेज तार की आवश्यकता ।
2.	नवटोलिया में 15 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
i pk; r & efgukFki j	
1.	महिनाथपुर दुर्गास्थान में पोल एवं 11000 वोल्ट का नये तार की आवश्यकता ।
2.	महिनाथपुर गाँव में नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
3.	जमपर महादलित टोल में 30 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
4.	हैठी गाँव में 30 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
i pk; r & l qkr	
1.	गोधनपुर के गोढ़ियारी टोला में नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
2.	सुखेत महादलित टोला में 40 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
i pk; r & fi i jkfy; k	
1.	रेवाड़ी में पोल एवं तार की आवश्यकता ।
2.	पिपरौलिया एवं रतुपार पिपरौलिया महादलित टोल में 50 पोल एवं तार की आवश्यकता ।
i pk; r & uokuh	
1.	सरखड़िया मध्य टोल में नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
2.	सिरखड़िया मुसहरी नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
3.	सिरखड़िया ननियौटी में नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
4.	सिरखड़िया पुरबटोल में नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
5.	सिरखड़िया गोठ महादलित एवं अतिपिछड़ा टोल में 50 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
i pk; r & ykguk nf{k.k	
1.	सर्वसीमा चौक से दक्षिण पूरब तक नये तार की आवश्यकता ।
i pk; r & u: vkj	
1.	नरुआर में नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
	पुरनदाहा गाँव में 20 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
	उसराहा गाँव में 20 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
	अल्पसंख्यक टोला में 15 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
	साहु टोला में 15 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।

i p̣k; r & ykguk m̄lkj	
1.	लोहना में 10 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
2.	रूपौली महादलित टोल (पूर्वी एवं प0) में 45 नये पोल तार की आवश्यकता ।
3.	रूपौली मल्लाह टोल में 18 नये पोल तार की आवश्यकता ।
4.	रूपौली छीक टोल में 15 नये पोल तार की आवश्यकता ।
5.	कथनामोहपुर महादलित टोल एवं ब्राह्मण टोल में 40 नये पोल तार की आवश्यकता ।
i p̣k; r & puk̄kxat	
1.	ताजपुर मे नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
2.	ताजपुर नोनिया टोल में नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
i p̣k; r & j̄s̄ ke if'pe	
1.	चनका बलाट में नये पोल की आवश्यकता ।
i p̣k; r & ijlk	
1.	सोहपुर अल्पसंख्यक एवं महादलित टोल में 55 नये पोल तार की आवश्यकता ।
i p̣k; r & egfk	
1.	मंडल टोला (गढ़ही गाछी) में 30 नये पोल तार की आवश्यकता ।
2.	नवटोलिया में 20 नये पोल तार की आवश्यकता ।
i p̣k; r & vjfm̄ k l̄kte	
1.	नोनिया एवं महादलित टोल में 25 नये पोल तार की आवश्यकता ।

घ. पुराने पोल एवं तारों को बदलने एवं संचरण के सुदृढीकरण की आवश्यकता

i pk; r&dkfB; k	
1.	भराम में पोल एवं तीन पफेज तार की आवश्यकता और जर्जर विद्युत तार की सुदृढीकरण की आवश्यकता।
i pk; r & ijlk	
1.	सोहपुर में पोल एवं तार का सुदृढीकरण कार्य।

ड. जिन टोलों/गाँवों में विद्युतीकरण की आवश्यकता है

i pk; r & dkdk	
1.	काको में पुरे गाँव में राजीव गाँधी विद्युतीकरण की आवश्यकता।
i pk; r & l ruxj	
1.	बनौर में नये सिरे से विद्युतीकरण की आवश्यकता।
2.	संतनगर में नये सिरे से विद्युतीकरण की आवश्यकता।
i pk; r & ykguk mlkj	
1.	रूपौली में 3 फेज विद्युतीकरण।
2.	सिरखड़िया पश्चिम टोल में शेष भाग का विद्युतीकरण।

झंझारपुर विधान सभा अन्तर्गत प्रखंड - लखनौर में बिजली संबंधी कार्य

क. नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता -

i p k ; r & nhi i whz	
1.	हरभंगा मक्करी मुसहरी पर नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
2.	मधुरा में संस्कृत मध्य विद्यालय के पास नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
3.	हरभंगा में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
4.	तुलसिया में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
5.	मक्करी महादलित टोला में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
i p k ; r & cgV mUkj h	
1.	पफुसी मंडल घर के पास नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
2.	अदलपुर लॉज के पास नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
3.	सोनरा पोखर के पास नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
i p k ; r & y [kukj i f' pe	
1.	लखनौर इनवारा में महादलित टोला में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
2.	सोनरपट्टी में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
3.	लखनौर टकवारे में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
4.	कमलदाहा महादलित टोल में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
i p k ; r & dNph	
1.	जगदर के कछुवी टोल, बोई टोल, दलित टोल एवं मुखिया टोल में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
2.	कछुवी गोठ के दक्षिण वारी टोल में महादेव स्थान के पास नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
3.	जटियाही महादलित एवं चौपालटोल नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
4.	गढही महादलित टोल नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
5.	बथनाहा दलित एवं चौपाल टोल नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
i p k ; r & e bh	
1.	जगदर के कछुवी टोल, बोई टोल, दलित टोल एवं मुखिया टोल में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
2.	रही टोल पर नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
3.	चौपाल टोल पर नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
4.	मुसहरी एवं पासवान टोल पर नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
5.	हसनटोली में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
6.	सीतवाही टोल पर नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
7.	विनमा टोल पर नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
8.	पूर्वारी टोल पर नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
i p k ; r & nhi i f' pe h	
1.	दीप (महार टोल) एवं पलवा टोल में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
2.	देवहीटोल में बीरबल पासवान घर के पास एवं दीप महादलित टोल नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।

i p̣k; r & enui ġ	
1.	अदलपुर लॉज के पास नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
2.	सोहराई महादलित टोला में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
3.	सोहराय वार्ड 9 में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
4.	मदनपुर चौपाल टोला, पंडित एवं ब्राह्मण टोला में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
i p̣k; r & y[kuḳ ġ i w̄h̄	
1.	अंकुशी में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
2.	रूपौली में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
3.	परमेशरा में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
4.	दक्षिणउत्तर टोल में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
5.	छड़ा पट्टी में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
6.	महादेव चौड़ी में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
7.	चन्दर बोनी अतिपिछड़ा में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
i p̣k; r & x̣ḳi ġ	
1.	दैयाखड़वार में पश्चिम वाड़ी टोला पर नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
2.	बेलही में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
i p̣k; r & cfy; k	
1.	कसियाम में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
2.	बलिया में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
3.	खैरी महादलित टोला में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
i p̣k; r & yḳOḳ	
1.	कुलघर में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
2.	चमनपुर में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
3.	रघुनाथपुर महादलित टोला में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
4.	साहनी टोला में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
5.	क्षेवीन नगर महादलित टोला में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
i p̣k; r & cjek	
1.	बेरमा महादलित टोल में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
2.	कामर टोला में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
3.	बढ़ई टोला में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
4.	भखरौली में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
i p̣k; r & dNok	
1.	नंदे नगर एवं खोई टोल में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
2.	बिजलीपुर यादव टोल में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
3.	शिवेश सिंह महादलित टोल में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।

i pk; r & cykpk	
1.	जोडला में नये ट्रांसर्फमर की आवश्यकता ।
2.	थलही में नये ट्रांसर्फमर की आवश्यकता ।
3.	बेलाचौपाल टोला में नये ट्रांसर्फमर की आवश्यकता ।
4.	बेलौंचा महादलित टोला में नये ट्रांसर्फमर की आवश्यकता ।
5.	पूरे मोहना टोला में नये ट्रांसर्फमर की आवश्यकता ।

ख. जले हुए ट्रांसर्फमर को बदलने की आवश्यकता

i pk; r & enuqj	
1.	रतौल गाँव में 25 के0भी0 के जले हुए ट्रांसर्फमर की जगह नये ट्रांसर्फमर की आवश्यकता ।

ग. नये पोल एवं तार लगाने की आवश्यकता है

i pk; r & nhi i oɦz	
1.	हरभंगा (मककरी) में नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
2.	मधुरा संस्कृत मध्य विद्यालय के पास नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
3.	हरभंगा में सुमरीत साह घर से मककरी महादेव मंदिर तक नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
4.	सम्पूर्ण तुलसीया में नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
5.	कटमाखोर में नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
	मककरी महादलित टोला में 30 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
i pk; r & dNoh	
1.	जगदर में नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
2.	कछुवी गोठ के पछवाई कुजरा टोला में 2, रामटोल में 2, पछवाई टोला में 4 नये पोल एवं तार की आवश्यकता
3.	कछुवी गोठ के कुजरा टोला में 2, धुनिया टोला में 2, मलाह टोला एवं उत्तर झा पोखड़ा पर 4 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
4.	कछुवी गोठ के ब्रह्म स्थान से लालू नगर तक 6, विमलेन्द्र सिंह के घर से सुन्दर मुखिया घर तक 4 नये पोल एवं तार की आवश्यकता
5.	कछुवी गोठ में बिन्देश्वर झा के घर के पास से मनपुरण नाथ मंदिर तक 6 नये पोल की आवश्यकता ।
6.	जटियाही महादलित एवं चौपाल टोला तथा गढही महादलित टोल में 65 नये पोल की आवश्यकता ।
7.	बथनाहा दलित एवं चौपाल टोला में 60 नये पोल की आवश्यकता ।
i pk; r & eɦh	
1.	चौपाल टोला में 20 नये तार की आवश्यकता ।
2.	मुसहरी एवं पासवान टोला में 30 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
3.	मैवी बैद्यनाथ कामत घर से पश्चिम नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
4.	हसनटोली में नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
5.	सितवाही टोल में नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
6.	पूवारी टोल में नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
i pk; r & nhi if'peh	
1.	दीप महार टोल में 10 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
2.	दीप पलवा टोल 20 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
3.	दीप महादलित टोल 15 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
i pk; r & cgV mUkjh	
1.	अदलपुर से सोनरा पोखर होते हुए अदलपुर-मुसहरी तक तीन पफेज 60 नये तार एवं पोल की आवश्यकता ।
2.	बेहट उत्तरी में चौकिदार रामसूरत दास के घर से झपसु दास एवं राम लाल दास के घर होते हुए सहदेव दास के घर तक नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
3.	बेहट उत्तरी में मुख्य लाईन से जोड़ने के लिए 10 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
i pk; r & enuij	
1.	रतौल में महेन्द्र झा घर से भाया संजय झा घर होते हुए राकेश झा घर तक नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
2.	रतौल में मोहन पासवान के घर से पुराना मस्जिद तक नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
3.	रतौल में मन्टू साह घर से भाया बौअन झा घर होते हुए कृष्ण देव झा घर के आगे तक 15 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
4.	रतौल में चन्द्रशेखर झा घर से लक्ष्मी ना० स्थान तक नये पोल एवं 10 तार की आवश्यकता ।
5.	सोहराय में मो० इस्लाम, पिता- स्व० मोतीउर रहमान के घर से डोमी सिंह के घर तक नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
6.	सोहराय में मुस्लिम मियाँ घर से कब्रिस्तान तक नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
7.	सोहराय में श्रीपति मल्लिक के घर से पवन लाल दास के घर तक एवं महादलित टोला में 40 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
8.	मदनपुर चौपाल टोला, पंडित एवं ब्राह्मण टोला में 40 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।

i p k ; r & y [k u k s j i w h z	
1.	अंकुशी में 20 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
2.	परमेश्वरा में नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
3.	लखनौर पूर्वी दक्षिण उत्तर में नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
4.	छाडा पट्टी में 40 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
5.	महादेव चौडी में 30 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
6.	चन्द्रबोनी अतिपिछडा टोला में 15 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
i p k ; r & x a k i j	
1.	दैयाखड़वार में वार्ड 3 और 4 में नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
2.	बेलही गाँव में 25 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
i p k ; r & y k s Q k	
1.	लौफा में नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
2.	कुलघर टोला चमनपुर में नये पोल एवं तार की आवश्यकता । ।
3.	रघुनाथपुर महादलित में 25 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
4.	सहनी टोला एवं क्षेत्रीन नगर महादलित टोला में 40 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
i p k ; r & r e f j ; k	
1.	सोनरे में नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
i p k ; r & c f y ; k	
1.	बलिया में 40 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
2.	खैरी महादलित टोल में 40 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
i p k ; r & y [k u k s j i f ' p e	
	सोनार पट्टी में 25 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
	लखनौर टकवारे में 25 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
	कमलदाहा महादलित टोल में 35 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
i p k ; r & c j e k	
1.	बेरमा महादलित टोला में 30 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
2.	कामत टोला में 20 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
3.	बढ़ई टोला में 15 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
4.	भखरौली में 15 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
i p k ; r & d N o k	
	नंदे नगर एवं खोई टोल में 30 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
	बिजलीपुर यादव टोल में 20 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
	शिवेश सिंह महादलित टोल में 30 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
i p k ; r & c y k f k	
1.	जोडला में 45 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
2.	थलही में 15 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
3.	बेलाचौपाल टोला में 15 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
4.	बेलौंचा महादलित टोला में 15 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
5.	पूरे मोहना टोला में 20 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।

घ. पुराने पोल एवं तारों को बदलने एवं संचरण के सुदृढीकरण की आवश्यकता

i p k ; r & y [k u k s j i f ' p e	
1.	लखनौर पश्चिमी में पुरे गाँव में पोल एवं तार का सुदृढीकरण की आवश्यकता ।
2.	लखनौर में 10 पोल की आवश्यकता एवं लगे हुए तारों को बदलने की आवश्यकता ।
i p k ; r & d N o h	
1.	कछुवी गोठ में टुटे हुए पोल का नवीकरण एवं तारों की सुदृढीकरण एवं बदलाव की आवश्यकता ।

ड. जिन टोलों/गाँवों में विद्युतीकरण की आवश्यकता है

i p k ; r & y [k u k s j i o h z	
1.	टकवारे में ।
2.	रूपौली के महादेवचौड़ी में ।
i p k ; r & d N o h	
1.	बथनाहा में ।
2.	विष्णुपट्टी में ।
i p k ; r & e s h	
1.	रहीटोल में ।
2.	लिलकबाद में ।
3.	मैवी में पंडित एवं राम टोला में ।
i p k ; r & e n u i j	
1.	रहीटोला में ।
2.	चौपाल टोल में ।
3.	सोहराय में वार्ड 9,10 एवं हरिजन टोल में ।
i p k ; r & c f y ; k	
1.	कसियाम में ।

झंझारपुर विधान सभा अन्तर्गत प्रखंड - मधेपुर

में बिजली संबंधी कार्य

क. नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता -

i pk; r & ipgh	
1.	पचही महादलित टोला में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
i pk; r & ckjdh	
1.	फैटकी कुट्टी, फैटकी उत्तर टोल, कुजरा टोल, मल्लाह टोल एवं फैटकी कुट्टी पुर्वी टोल में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
2.	बन्दरोहा में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
3.	विदेश्वर मुशहरी नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
4.	बाबूजीवन में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
i pk; r & id kn	
1.	खैरी महादलित टोल में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
2.	खैरी मंडल टोल में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
i pk; r & HkhB Hkxokuij	
1.	रजौर (नदी से पश्चिम) गाँव में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
2.	नंदन वन महादलित टोल में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
3.	नवटोलिया, रहिका में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
4.	बगाही महादलित टोल में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
i pk; r & egkfl g gl ksyh	
1.	दर्जिया पश्चिम टोल में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
2.	दर्जिया पूर्वी में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
3.	ठाकुर पोखरा में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
i pk; r & ijoyij	
1.	परवलपुर में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
2.	नीमा में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
3.	अंधरा महादलित टोला में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।

ख. जले हुए ट्रांसफर्मर को बदलने की आवश्यकता

i pk; r & id kn	
1.	खजुरा में 25 के0भी0 के जले ट्रांसफर्मर की जगह नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।
2.	खैरी मंडल टोल में नये ट्रांसफर्मर की आवश्यकता ।

ग. नये पोल एवं तार लगाने की आवश्यकता है

प्रखंड - मधेपुर

i p k; r & i p g h	
1.	पचही सम्पूर्ण गाँव (महादलित टोल सहित) में 50 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
i p k; r & i d k n	
1.	कुशवाहा टोल में पोल एवं तार ।
2.	प्रसाद के मुख्य सड़क शम्भु नन्द सिंह घर से बगुला मुसहरी तक नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
3.	विषहारा स्थान से चमर टोली तक नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
4.	प्रसाद में भैरव घर के पास से धनुक टोली तक नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
5.	डीहवार बाबा स्थान से महादलित टोला कोईली मुसहरी नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
6.	विषधरा स्थान से पंचगछिया टोल तक नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
7.	प्रसाद में रविन्दर घर से उमाशंकर झा घर तक नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
8.	प्रसाद में राज झा घर से नवकी पोखरा तक नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
9.	प्रसाद में वृंदानन्द झा घर के पास से रामसुन्दर घर नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
10.	खैरी मुशहरी होते हुए खैरी मंडल टोल तक 55 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
i p k; r & c k d h	
1.	फैटकी कुट्टी, फैटकी उत्तर टोल, कुजरा टोल, मल्लाह टोल एवं फैटकी कुट्टी पूर्वी टोल में नये 50 पोल एवं तार की आवश्यकता ।
2.	बन्दरोहा में 10 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
3.	विदेश्वर मुशहरी 30 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
4.	बाबूजीवन में 40 नये पोल की आवश्यकता ।
i p k; r & H k h B H k x o k u i g	
1.	बाबा विदेश्वर के पास नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
2.	भीठ भगवानपुर में 50 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
3.	रजौर (नदी से पश्चिम) गाँव में 80 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
4.	नंदन वन महादलित टोल में 25 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
5.	नवटोलिया, रहिका में 20 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
6.	बगाही महादलित टोल में 25 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
i p k; r & e g k f l g g l k s y h	
1.	बेहड़ा में कमलपुर राम एवं यादव नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
2.	दर्जिया पश्चिम टोल में 30 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
3.	दर्जिया पूर्वी में 40 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
4.	ठाकुर पोखरा में 25 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
i p k; r & i j o y i j	
1.	परवलपुर में 40 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
2.	नीमा में 20 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।
3.	अंधरा महादलित टोला में 20 नये पोल एवं तार की आवश्यकता ।

घ. पुराने पोल एवं तारों को बदलने एवं संचरण के सुदृढीकरण की आवश्यकता

i p k; r & c k d h	
1.	बाँकी में पहले से लगे तार एवं पोल का सुदृढीकरण की आवश्यकता ।
i p k; r & e g k f l g g l k s y h	
1.	विरपुर में लगे पोल एवं तार कर सुदृढीकरण की आवश्यकता है ।

ड. जिन टोलों/गाँवों में विद्युतीकरण की आवश्यकता है

i p k ; r & i p g h	
1.	कचन पट्टी में नये सिरे से विद्युतीकरण।
2.	पचही के मल्लाह, केवट, मुसहरी, राम, कन्हौली एवं लालाजी टोला में ।
i p k ; r & c k d h	
1.	फैटकी कुट्टी, फैटकी उत्तर, कुजरा टोला, मल्लाह टोला एवं पूर्वी टोल में विद्युतीकरण ।
i p k ; r & H k h B H k x o k u i g	
1.	रजौर में ।
2.	भीठ भगवानपुर में विद्युतीकरण कार्य एन०एच०पी०सी० द्वारा बंद है ।
i p k ; r & e g k f l g g l k s y h	
1.	वीरपुर में हरिजन टोला पर।
2.	वीरपुर में चौपाल टोला पर।
3.	दर्जीया ,पूर्वी एवं उत्तरीद्ध में।
i p k ; r & i j o y i g	
1.	परवलपुर के हरिजन टोला में ।